


Riesgo eléctrico


El riesgo por contacto eléctrico puede ocasionar daños irreversibles, como quemaduras e incluso la muerte.

¡Trabaja con seguridad y sin tensión!


Sigue las 5 reglas de oro para trabajos en instalaciones eléctricas:



1. Desconectar todas las fuentes de alimentación.




2. Bloqueo mecánico y señalización.



3. Verificar ausencia de tensión eléctrica residual.



4. Puesta en tierra de fuentes de alimentación.



5. Señalizar y delimitar físicamente la zona.



Al trabajar con tensión eléctrica, debemos suponer su presencia siempre, hasta asegurarnos de lo contrario.

El IMSS se compromete a colaborar en la generación de Entornos Laborales Seguros y Saludables; por ello, los servicios preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo te orientan y asesoran para la prevención de accidentes de trabajo.

Para más información sobre seguridad visita el enlace del código.

