



UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS 358-A

CORDOBA, VER. A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

**CRAYOLA MAGICA S.C.
CALLE 12 No. 1308.
COL. FEDERAL
CORDOBA, VER.**

POR ESTE CONDUCTO Y EN RESPUESTA A LA SOLICITUD PARA REVISAR EL ESTADO DE LA INSTALACION ELECTRICA, EN QUE QUEDO LA GUARDERIA, DESPUES DEL SISMO OCURRIDO LA TARDE DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EXPONGO QUE DESPUES DE HABER REALIZADO RECORRIDO A LA INSTALACION FISICA, SE CONCLUYE, QUE: **LA INSTALACION ELECTRICA NO SUFRIO DAÑO DEBIDO AL EVENTO.**

PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION ME ENCUENTRO A SUS APRECIABLES ORDENES.

A T E N T A M E N T E

ING. JAIME GPE. LOPEZ CONTRERAS.