



UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS 358-A

COATZACOLCOS, VER. A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

**HAAZ SERVICIOS S.C. U-0643
COLIMA No. 101.
COL. PETROLERA
COATZACOALCOS, VER.**

AT'N. LAE MARIA DEL MAR HAAZ DIEZ.

POR ESTE CONDUCTO Y EN RESPUESTA A LA SOLICITUD PARA REVISAR EL ESTADO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA GUARDERIA EN CUESTION, DESPUES DEL SISMO OCURRIDO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. EXPONGO QUE AL HABER REALIZADO RECORRIDO A LA INSTALACION FISICA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE EVALUCION DE LA CONFORMIDAD. INDICADO POR LA NORMA **OFICIAL MEXICANA NOM-001 SEDE 2012 (INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION)**, SE CONCLUYE, QUE: **LA INSTALACION ELECTRICA NO SUFRIO DAÑO DEBIDO AL EVENTO.**

PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION ME ENCUENTRO A SUS APRECIABLES ORDENES.

A T E N T A M E N T E

**ING. JAIME GPE. LOPEZ CONTRERAS.
UNIDAD DE VERIFICACION DE
INSTALACIONES ELECTRICAS UVSEIE 358-4**